

PERANCANGAN PERBAIKAN LINTASAN PRODUKSI DI BENGKEL PUSAT PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II

Enita Sonaria¹, Humala L. Napitupulu², Dini Wahyuni²

Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara

Jl. Almamater Kampus USU, Medan 20155

Email: enits_sonaria@yahoo.com

Email: humala_n@yahoo.com

Email: dini@usu.ac.id

Abstrak. Salah satu indikator kinerja produksi dari industri manufaktur pembuatan *lorry* adalah waktu siklus yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit *lorry*. Waktu siklus pembuatan *lorry* pada lantai pabrik di Bengkel Pusat PT. Perkebunan Nusantara II pada umumnya lebih lama daripada waktu siklus yang seharusnya. Hal ini berkaitan dengan terjadinya waktu menunggu pada stasiun kerja perakitan *lorry*. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi waktu menunggu melalui upaya perbaikan pada lintasan produksi dengan menerapkan *lean manufacturing*, yaitu dengan menggunakan *value stream mapping* untuk mengidentifikasi *waste* yang terjadi yaitu *time waste*. Hasil pemetaan dengan time stream mapping dilihat bahwa waktu siklus pembuatan satu unit *lorry* adalah 1538.457 menit dengan waktu menunggu hasil pengeboran di stasiun perakitan selama 942.731 menit. Perbaikan yang diusulkan adalah penerapan *lean manufacturing* melalui perbaikan lintasan produksi dengan mengubah lintasan pengeboran untuk mengisi *Work In Process* (WIP) plat samping *lorry* yang dibutuhkan pada stasiun kerja perakitan sehingga perakitan tidak harus menunggu selesainya pengeboran plat samping. Upaya perbaikan dengan mengadakan pengisian WIP untuk plat samping tersebut dapat mengurangi waktu menunggu selama dari 942.731 menit menjadi 429.036 menit atau 27.88 % sehingga waktu siklus pembuatan satu unit *lorry* berkurang dari 1538.457 menit menjadi 1109.421 menit.

Kata kunci: waktu menunggu, *lean manufacturing*, *value stream mapping*, *work in process*

Abstract: One indicator of manufacturing industry's produced lorry performance is cycle time needed to accomplish one lorry. The cycle time of production process on the factory plant of Bengkel Pusat PT. Perkebunan Nusantara II is usually longer than it should. This is related to the waiting time at the assembly work station lorry. This study aims to reduce waiting times through improvement efforts on track production by implementing lean manufacturing, using value stream mapping to identify waste that occurs is waste time. The results of the mapping with the time stream mapping seen that the cycle time is making a lorry unit 1538.457 minutes with a time of waiting for the results of drilling at the assembly station for 942.731 minutes. The proposed improvement is the implementation of lean manufacturing through improved production line by changing the drilling line to fill Work In Process (WIP) side plate lorry required at the work station assembly so that the assembly does not have to wait for the completion of the drilling side plate. Improvement efforts by drilling line to fill the side plate WIP can reduce the waiting times from 942.731 minutes to 429 036 minutes so the manufacture cycle time one unit lorry is reduced of 1538.457 minutes to 1109,421 minutes.

Keyword: waiting time, *lean manufacturing*, *value stream mapping*, *work in process*

¹ Mahasiswa, Fakultas Teknik Departemen Teknik Industri, Universitas Sumatera Utara

² Dosen Pembimbing, Fakultas Teknik Departemen Teknik Industri, Universitas Sumatera Utara

1. PENDAHULUAN

Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur harus selalu melakukan perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja. *Lean manufacturing* yang disebut juga *lean production* sebagai sekumpulan alat dan metodologi mempunyai tujuan untuk mengeliminasi *waste* secara kontinyu dalam proses produksi (Mekong Capital's). *Lean production* merupakan metode yang digunakan untuk pencapaian perbaikan kinerja yang signifikan secara (*continous improvement*) dengan cara mengeliminasi semua pemborosan (*waste*) dalam proses manufaktur. Jenis *waste* menurut Hirano (1990) meliputi produksi berlebih, menunggu, inventori berlebih, transportasi berlebih, proses tidak sesuai, gerakan tidak perlu dan kecacatan produk. *Value Stream* adalah sekumpulan dari seluruh kegiatan yang di dalamnya terdapat kegiatan yang memberikan nilai tambah, juga yang tidak memberikan nilai tambah, yang dibutuhkan untuk membawa produk maupun satu grup produk dari sumber yang sama untuk melewati aliran-aliran utama, mulai dari *raw material* hingga sampai ke tangan konsumen. Kegiatan-kegiatan ini merupakan bagian dari keseluruhan proses *supply chain* yang mencakup aliran informasi dan aliran operasi, sebagai inti dari setiap proses *lean* yang berhasil. *Value Stream Mapping* merupakan suatu alat perbaikan (*tool*) dalam perusahaan yang digunakan untuk membantu memvisualisasikan proses produksi secara menyeluruh, yang merepresentasikan baik aliran material juga aliran informasi. Tujuan pemetaan ini adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis pemborosan di sepanjang *value stream* dan untuk mengambil langkah dalam upaya mengeliminasi pemborosan tersebut. *Value stream mapping* dapat menyajikan suatu titik balik yang optimal bagi setiap perusahaan yang ingin menjadi *lean*.

Aplikasi dari *lean manufacturing* yang dilakukan dengan meminimasi *waste* pada *value stream* perusahaan, seperti dalam penelitian terdahulu, mampu mengurangi *production time* (Santoso, 2008). *Value Stream analysis tool* (VALSAT) merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan *waste* dalam *lean production* dan digunakan dalam pemilihan *detailed mapping tool* berdasarkan *waste* yang didefinisikan sebelumnya. Sebelum melakukan upaya penanganan *waste*, hal yang paling penting adalah melakukan pemetaan

waste pada *value stream* proses produksi agar penanganan *waste* menjadi terfokus.

Masalah time waste juga ditemukan di Bengkel Pusat PT. Perkebunan Nusantara II. Berdasarkan pengamatan pendahuluan yang dilakukan di Bengkel ini, diketahui bahwa time waste tersebut menyebabkan waktu siklus pembuatan lorry lebih lama dari yang direncanakan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengurangan waktu menunggu sehingga diperoleh waktu siklus yang lebih pendek dengan penerapan metode *lean manufacturing*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di lantai produksi pembuatan *lorry* di Bengkel Pusat PT. Perkebunan Nusantara II, Medan, Sumatera Utara.

Observasi lapangan dilakukan secara langsung untuk mengamati kondisi real di pabrik dimulai dari pengamatan terhadap kebutuhan material atau *part-part* untuk pembuatan satu *lorry*. Dari pengamatan itu didapatkan 16 komponen yang akan dirakit menjadi sebuah *lorry*. Part-part tersebut ada yang bersumber dari internal (diproduksi di pabrik) dan eksternal (dibeli jadi dari luar pabrik). Dengan mengetahui part-part tersebut dan sumbernya, kemudian dilakukan pengamatan terhadap elemen-elemen kegiatan produksi pada tiap-tiap *work center*. Kemudian pada penelitian ini dilakukan pengambilan data waktu dari setiap elemen kegiatan dalam pembuatan *lorry* serta data *allowance* dan *rating factor* setiap *work center*. Dalam perhitungan waktu digunakan alat ukur *stopwatch*. Pengambilan data dilakukan sebanyak sepuluh kali pengulangan. Data ini sudah mencukupi karena waktu siklus dari setiap elemen kegiatan di atas dua menit. Data *allowance* dan *rating factor* didapat melalui pengamatan terhadap operator saat bekerja dan disesuaikan dengan tabel *Westinghouse*. Dari data waktu yang telah didapatkan tersebut, digambarkan *Current State Map*, pengidentifikasi *waste*, penyusunan rancangan perbaikan dan penentuan *Future State Map*.

Di dalam *current state map* digambarkan aliran material dan aliran informasi yang terjadi di lantai pabrik. Kemudian dilakukan perhitungan waktu siklus melalui metode jaringan kerja sehingga didapatkan waktu pembuatan dari sebuah *lorry*.

Setelah didapatkan waktu siklus, dilakukan pengidentifikasiyan *waste* dimana terdapat *time waste*. Kemudian dilakukan rancangan perbaikan yang disesuaikan dengan lintasan produksi. Dan digambarkan *future state map* dari rancangan perbaikan yang dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengamatan dan pengolahan data mengenai produk untuk pembuatan *Current State Map* ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Komponen Produk

| Nama Komponen | Kode | Jumlah Yang Dibutuhkan | Jumlah Yang Dikerjakan/WC | Sumber | Work Center | Waktu Proses (Menit) | Waktu Penyiapan (Menit) |
|----------------------------|--------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------|----------------------|-------------------------|
| Lantai Lorry | Sp 01 | 1 | 6 | Internal | WC I | 10.647 | 10.491 |
| | | | | | WC II | 475.174 | 9.944 |
| | | | | | WC VI | 7.201 | 3.639 |
| Dinding Samping | Sp 02 | 2 | 6 | Internal | WC I | 14.109 | 9.437 |
| | | | | | WC II | 467.557 | 11.63 |
| | | | | | WC III | 5.594 | 10.343 |
| | | | | | WC VI | 84.885 | 21.276 |
| Tutup Lorry Seksi | Sp 03 | 2 | 2 | Internal | WC I | 31.001 | 6.984 |
| | Sp 04 | 1 | 1 | Internal | WC VI | 38.41 | 17.12 |
| | | | | | WC I | 15.276 | 10.346 |
| Tulangan Seksi | Sp 05 | 4 | 4 | Internal | WC V | 15.086 | 5.812 |
| Tapak Roda | Sp 06 | 4 | 4 | Internal | WC VI | 60.888 | 12.843 |
| Tulangan Dinding Bag Dalam | Sp 07 | 2 | 2 | Internal | WC I | 4.324 | 2.399 |
| 'Ulangan Luas Side | Sp 08 | 2 | 2 | Internal | WC V | 8.341 | 6.935 |
| Ring | Sp 09 | 2 | 2 | Internal | WC V | 15.853 | 6.979 |
| | | | | | WC V | 22.171 | 5.183 |
| | | | | | WC I | 3.122 | 5.759 |
| | | | | | WC III | 5.838 | 11.497 |
| | | | | | WC VI | 11.976 | 9.056 |
| | | | | | WC V | 5.341 | 3.615 |
| | | | | | WC I | 4.075 | 4.991 |
| Bofle | Sp 012 | 1 | 1 | Internal | WC III | 11.127 | 11.412 |
| | | | | | WC V | 31.429 | 8.466 |
| | | | | | WC I | 5.101 | 3.446 |
| | | | | | WC V | 11.927 | 15.409 |
| | | | | | WC I | 5.857 | 5.174 |
| Roda Lorry | Sp 013 | 4 | 4 | Eksternal | WC IV | 62.089 | 15.198 |
| Fiber | Sp 014 | 4 | 4 | Eksternal | WC I | 3.344 | 3.856 |
| Rantai Baja | Sp 015 | 1 | 1 | Eksternal | WC VI | 21.203 | 6.8 |
| Plat Sirip | Sp 016 | 2 | 2 | Eksternal | WC VI | 12.516 | 8.925 |

Dari Tabel 1 ditunjukkan data-data pengerjaan komponen pada setiap *work center* dan waktu proses maupun penyiapan. Data tersebut didapatkan dari pengamatan langsung di lantai produksi pembuatan *lorry* 2.5 ton.

Current state Map digunakan untuk memetakan kondisi sebenarnya yang terjadi di perusahaan dan bukan kondisi yang diharapkan oleh perusahaan. Pemahaman terhadap aliran material dalam proses produksi merupakan hal yang penting dalam mengevaluasi *value stream*. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, maka pada *current state map* Bengkel Pusat PTPN II terdapat *time*

waste yaitu waktu menunggu seperti yang ditunjukkan Gambar 1 .



Gambar 1. Hasil Identifikasi terhadap *Time Waste*


Dari Gambar 1 dilihat adanya waktu menunggu selama 942.731 menit pada stasiun kerja perakitan. Hal ini disebabkan pada stasiun kerja pengeboran, jumlah plat yang dikerjakan dalam satu kali pengeboran adalah 6 plat sedangkan yang digunakan untuk pembuatan satu *lorry* adalah 2 plat, sehingga hasil dari satu kali pengeboran dapat digunakan untuk pembuatan 3 *lorry*.

Pemetaan awal proses produksi pembuatan *lorry* atau *Current state map* dapat dilihat pada Gambar 2. Dari Gambar 2 dapat dilihat pembuatan *lorry* dengan adanya waktu mengunggu pada stasiun perakitan. Sehingga dapat dikatakan untuk pembuatan *lorry* pertama ada waktu menunggu di stasiun kerja pengeboran dan untuk pembuatan *lorry* kedua dan ketiga plat samping diambil dari *Work In Process*.

Waktu siklus untuk pembuatan *lorry* pertama adalah 2396.821 menit yang ditunjukkan pada Tabel 2 dan waktu siklus untuk pembuatan *lorry* kedua adalah 1109.421 menit yang ditunjukkan dalam Tabel 3.

Tabel 2. Data Perhitungan Waktu Siklus Tanpa WIP

| Kegiatan | Durasi | Earliest Time (ET) | | Latest Time (LT) | |
|----------|---------|--------------------|---------|------------------|---------|
| | | Mulai | Selesai | Mulai | Selesai |
| A | 25.622 | 0 | 25.622 | 0 | 25.622 |
| B | 6.723 | 25.622 | 32.345 | 25.622 | 32.345 |
| C | 21.138 | 32.345 | 53.483 | 32.345 | 53.483 |
| D | 23.546 | 53.483 | 77.029 | 53.483 | 526.971 |
| E | 23.546 | 77.029 | 100.575 | 526.971 | 994.528 |
| F | 9.066 | 100.575 | 109.641 | 994.528 | 1433.05 |
| G | 9.066 | 109.641 | 118.707 | 1433.05 | 1442.11 |
| H | 11.031 | 118.707 | 129.738 | 1442.11 | 1453.14 |
| I | 11.627 | 258.843 | 270.47 | 1682.77 | 1694.4 |
| J | 37.985 | 129.738 | 167.723 | 1453.15 | 1491.13 |
| K | 37.985 | 167.723 | 205.708 | 1491.13 | 1543.17 |
| L | 8.881 | 205.708 | 214.589 | 1543.17 | 1638.52 |
| M | 8.547 | 214.589 | 223.136 | 1638.52 | 1647.06 |
| N | 5.675 | 223.136 | 228.811 | 1647.06 | 1652.74 |
| O | 22.832 | 228.811 | 251.643 | 1652.74 | 1675.57 |
| P | 7.2 | 251.643 | 258.843 | 1675.57 | 1682.77 |
| Q | 9.944 | 53.483 | 63.427 | 53.483 | 63.427 |
| R | 11.63 | 77.029 | 538.601 | 526.971 | 538.601 |
| S | 11.63 | 100.575 | 1006.16 | 994.528 | 1006.16 |
| T | 475.174 | 63.427 | 538.601 | 63.427 | 538.601 |
| U | 467.557 | 538.601 | 1006.16 | 538.601 | 1006.16 |
| V | 467.557 | 1006.16 | 1473.72 | 1006.16 | 1473.72 |
| W | 10.343 | 1006.16 | 1016.5 | 1006.16 | 1478.46 |
| X | 10.343 | 1473.72 | 1484.06 | 1473.72 | 1484.06 |
| Y | 11.412 | 109.641 | 1489.65 | 1433.05 | 1489.65 |
| Z | 11.412 | 118.707 | 1500.78 | 1442.11 | 1500.78 |
| AB | 3.615 | 129.738 | 1511.91 | 1453.15 | 1594.83 |
| AC | 14.612 | 167.723 | 1505.74 | 1491.13 | 1505.74 |
| AD | 14.612 | 205.708 | 1557.78 | 1543.17 | 1557.78 |
| AE | 5.594 | 1016.5 | 1484.06 | 1478.46 | 1484.06 |
| AF | 5.594 | 1484.06 | 1489.65 | 1484.06 | 1489.65 |
| AG | 11.127 | 1489.65 | 1500.78 | 1489.65 | 1500.78 |
| AH | 11.127 | 1500.78 | 1511.91 | 1500.78 | 1594.83 |
| AI | 3.206 | 1511.91 | 1515.11 | 1594.83 | 1635.94 |
| AJ | 4.961 | 1500.78 | 1505.74 | 1500.78 | 1505.74 |
| AK | 4.961 | 1511.91 | 1557.78 | 1594.83 | 1557.78 |
| AL | 3.75 | 1515.11 | 1639.69 | 1635.94 | 1639.69 |
| AM | 52.039 | 1505.74 | 1557.78 | 1505.74 | 1557.78 |
| AN | 52.039 | 1557.78 | 1609.82 | 1557.78 | 1609.82 |
| AO | 2.81 | 0 | 331.52 | 1752.64 | 1755.45 |
| AP | 3.34 | 0 | 331.52 | 1752.11 | 1755.45 |
| AQ | 3.571 | 270.47 | 274.041 | 1694.4 | 1697.97 |
| AR | 57.479 | 274.041 | 331.52 | 1697.97 | 1755.45 |
| AS | 4.61 | 331.52 | 336.13 | 1755.45 | 1760.06 |
| AT | 5.812 | 25.622 | 542.24 | 25.622 | 1393.14 |
| AU | 6.935 | 32.345 | 542.24 | 32.345 | 1393.14 |
| AV | 3.639 | 538.601 | 542.24 | 538.601 | 1393.14 |
| AW | 10.771 | 1484.06 | 1494.83 | 1484.06 | 1495.63 |
| AX | 10.771 | 1489.65 | 1542.49 | 1489.65 | 1543.31 |
| AY | 96.822 | 542.24 | 639.062 | 1393.14 | 1489.96 |
| AZ | 5.685 | 639.062 | 1494.83 | 1489.96 | 1495.63 |
| BC | 47.66 | 1494.83 | 1542.49 | 1495.63 | 1543.31 |
| BD | 47.73 | 1542.49 | 1590.22 | 1543.31 | 1591.04 |
| BF | 3.884 | 1557.78 | 1590.22 | 1557.78 | 1591.04 |
| BG | 22.663 | 1590.22 | 1613.7 | 1591.04 | 1613.7 |
| BH | 3.884 | 1609.82 | 1613.7 | 1609.82 | 1613.7 |
| BI | 25.983 | 1613.7 | 1639.69 | 1613.7 | 1639.69 |
| BJ | 21.758 | 1639.69 | 1661.44 | 1639.69 | 1661.44 |
| BK | 3.536 | 214.589 | 1661.44 | 1638.52 | 1661.44 |
| BL | 17.469 | 1661.44 | 1678.91 | 1661.44 | 1678.91 |
| BM | 3.888 | 223.136 | 1678.91 | 1647.06 | 1678.91 |
| BN | 17.553 | 1678.91 | 1696.47 | 1678.91 | 1696.47 |
| BO | 3.615 | 228.811 | 1696.47 | 1652.74 | 1696.47 |
| BP | 29.474 | 1696.47 | 1725.94 | 1696.47 | 1725.94 |
| BQ | 19.485 | 1725.94 | 1745.42 | 1725.94 | 1745.42 |
| BR | 5.183 | 251.643 | 1745.42 | 1675.57 | 1745.42 |
| BS | 22.171 | 1745.42 | 1767.6 | 1745.42 | 1767.6 |
| BT | 7.537 | 336.13 | 1767.6 | 1760.06 | 1767.6 |
| BU | 42.33 | 1767.6 | 1809.93 | 1767.6 | 1809.93 |
| BV | 5.5 | 0 | 1809.93 | 1804.43 | 1809.93 |
| BW | 21.203 | 1809.93 | 1831.13 | 1809.93 | 1831.13 |
| BX | 5.86 | 1831.13 | 1836.99 | 1831.13 | 1836.99 |
| BY | 2.2 | 0 | 1836.99 | 1865.1 | 1836.99 |
| BZ | 30.307 | 1836.99 | 1867.3 | 1836.99 | 1867.3 |
| CD | 262.304 | 1867.3 | 2129.6 | 1867.3 | 2129.6 |
| CE | 29.996 | 2129.6 | 2159.6 | 2129.6 | 2159.6 |
| CF | 237.226 | 2159.6 | 2396.82 | 2159.6 | 2396.82 |



Gambar 2. Current State Map

Tabel 3. Data Perhitungan Waktu Siklus dengan WIP


| Kegiatan | Durasi | Earliest Time (ET) | | Latest Time (LT) | | Total |
|----------|---------|--------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | Mulai | Selesai | Mulai | Selesai | |
| A | 25.622 | 0 | 25.622 | 0 | 25.622 | 0 |
| B | 6.723 | 25.622 | 32.345 | 25.622 | 32.345 | 0 |
| C | 21.138 | 32.345 | 53.483 | 32.345 | 53.483 | 0 |
| D | 23.546 | 53.483 | 77.029 | 53.483 | 77.029 | 0 |
| E | 23.546 | 77.029 | 100.575 | 77.029 | 100.575 | 0 |
| F | 9.066 | 100.575 | 109.641 | 100.575 | 109.641 | 0 |
| G | 9.066 | 109.641 | 118.707 | 109.641 | 118.707 | 0 |
| H | 11.031 | 118.707 | 129.738 | 118.707 | 129.738 | 0 |
| I | 37.985 | 129.738 | 167.723 | 129.738 | 167.723 | 0 |
| J | 37.985 | 167.723 | 205.708 | 167.723 | 228.767 | 23.059 |
| K | 8.881 | 205.708 | 214.589 | 228.767 | 312.117 | 97.528 |
| L | 8.547 | 214.589 | 223.136 | 312.117 | 320.664 | 97.528 |
| M | 5.675 | 223.136 | 228.811 | 320.664 | 326.339 | 97.528 |
| N | 22.832 | 228.811 | 251.643 | 326.339 | 349.171 | 97.528 |
| O | 7.2 | 251.643 | 258.843 | 349.171 | 356.371 | 97.528 |
| P | 11.412 | 109.641 | 120.873 | 109.641 | 166.252 | 45.379 |
| Q | 11.412 | 118.707 | 132 | 118.707 | 177.379 | 45.379 |
| R | 3.615 | 129.738 | 143.127 | 129.738 | 238.418 | 95.291 |
| S | 14.612 | 167.723 | 182.34 | 167.723 | 182.34 | 0 |
| T | 14.612 | 205.708 | 243.375 | 228.767 | 243.375 | 23.059 |
| U | 10.343 | 0 | 66.103 | 10.343 | 155.064 | 10.343 |
| V | 5.594 | 10.343 | 15.937 | 155.064 | 160.658 | 144.721 |
| W | 5.594 | 15.937 | 120.873 | 160.658 | 160.252 | 39.379 |
| X | 11.127 | 120.873 | 132 | 160.252 | 177.379 | 45.379 |
| Y | 11.127 | 132 | 143.127 | 177.379 | 238.418 | 95.291 |
| Z | 3.206 | 143.127 | 146.333 | 238.418 | 312.535 | 166.202 |
| AB | 4.961 | 132 | 182.34 | 177.379 | 182.34 | 45.379 |
| AC | 4.961 | 143.127 | 243.375 | 238.418 | 243.375 | 95.291 |
| AD | 3.75 | 146.333 | 316.285 | 312.535 | 316.285 | 166.202 |
| AF | 52.039 | 182.34 | 243.379 | 182.34 | 243.379 | 0 |
| AG | 52.039 | 243.379 | 286.418 | 243.379 | 286.418 | 0 |
| AH | 11.627 | 258.843 | 356.371 | 270.475 | 367.998 | 97.523 |
| AI | 3.571 | 270.47 | 274.046 | 367.998 | 371.569 | 97.523 |
| AJ | 2.81 | 0 | 331.52 | 426.238 | 429.048 | 97.528 |
| AK | 3.34 | 0 | 331.52 | 425.708 | 429.048 | 97.528 |
| AL | 57.479 | 274.046 | 331.52 | 371.569 | 429.048 | 97.528 |
| AM | 4.61 | 331.52 | 336.13 | 429.048 | 433.658 | 97.528 |
| AN | 5.812 | 25.622 | 39.28 | 25.622 | 69.742 | 30.462 |
| AO | 6.935 | 32.345 | 39.28 | 32.345 | 69.742 | 30.462 |
| AP | 3.639 | 0 | 39.28 | 66.103 | 69.742 | 30.462 |
| AQ | 10.771 | 15.937 | 141.787 | 160.658 | 172.249 | 30.462 |
| AR | 10.771 | 120.873 | 189.447 | 166.252 | 219.909 | 30.462 |
| AS | 3.884 | 243.379 | 247.263 | 243.379 | 267.639 | 20.376 |
| AT | 3.884 | 286.418 | 290.302 | 286.418 | 290.302 | 0 |
| AV | 96.822 | 39.28 | 136.102 | 69.742 | 165.564 | 29.462 |
| AW | 5.685 | 136.102 | 141.787 | 165.564 | 172.249 | 30.462 |
| AX | 47.66 | 141.787 | 189.447 | 172.249 | 219.909 | 30.462 |
| AY | 47.73 | 189.447 | 247.263 | 219.909 | 267.639 | 20.376 |
| AZ | 22.663 | 247.263 | 290.302 | 267.639 | 290.302 | 20.376 |
| BC | 25.983 | 290.302 | 316.285 | 290.302 | 316.285 | 0 |
| BD | 21.758 | 316.285 | 338.043 | 316.285 | 338.043 | 0 |
| BE | 3.536 | 214.589 | 338.043 | 312.117 | 338.043 | 97.528 |
| BF | 17.469 | 338.043 | 355.512 | 338.043 | 355.512 | 0 |
| BG | 3.888 | 223.136 | 355.512 | 320.664 | 355.512 | 97.528 |
| BH | 17.553 | 355.512 | 373.065 | 355.512 | 373.065 | 0 |
| BI | 3.615 | 228.811 | 373.065 | 326.339 | 373.065 | 97.528 |
| BJ | 29.474 | 373.065 | 402.539 | 373.065 | 402.539 | 0 |
| BK | 19.485 | 402.539 | 422.024 | 402.539 | 422.024 | 0 |
| BL | 5.183 | 251.643 | 422.024 | 349.171 | 422.024 | 97.528 |
| BM | 22.171 | 422.024 | 444.195 | 422.024 | 444.195 | 0 |
| BN | 7.537 | 336.13 | 444.195 | 433.658 | 444.195 | 97.528 |
| BO | 42.33 | 444.195 | 486.525 | 444.195 | 486.525 | 0 |
| BP | 5.5 | 0 | 486.525 | 481.025 | 486.525 | 481.025 |
| BQ | 21.203 | 486.525 | 507.728 | 486.525 | 507.728 | 0 |
| BR | 5.86 | 507.728 | 513.588 | 507.728 | 513.588 | 0 |
| BS | 2.2 | 0 | 513.588 | 511.386 | 513.588 | 511.386 |
| BT | 30.307 | 513.588 | 543.895 | 513.588 | 543.895 | 0 |
| BU | 262.304 | 543.895 | 806.199 | 543.895 | 806.199 | 0 |
| BV | 29.996 | 806.199 | 836.195 | 806.199 | 836.195 | 0 |
| BW | 237.226 | 836.195 | 1109.42 | 836.195 | 1109.42 | 0 |

Dari keterangan tersebut, dapat dihitung waktu rata-rata pembuatan satu *lorry*, yaitu:

Waktu aktual rata-rata 1 unit *lorry*

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{waktu siklus 1} + \text{waktu siklus 2} + \text{waktu siklus 3}}{3 \text{ unit lorry}} \\
 &= \frac{2396.53 \text{ menit} + 1109.421 \text{ menit} + 1109.421 \text{ menit}}{3 \text{ unit lorry}} \\
 &= 1538.457 \text{ menit}
 \end{aligned}$$

Dari analisis *value stream mapping* yang dilakukan, maka dapat dilihat bahwa waktu menunggu terdapat di stasiun kerja pengeboran di awal produksi, sedangkan untuk produksi *lorry* ke 2 dan 3 tidak ada waktu menunggu karena menggunakan lempengan dari *Work In Process* (WIP). Oleh sebab itu, diberikan solusi yaitu pengeboran dilakukan di luar jam produksi sehingga komponen hasil pengeboran langsung diambil dari WIP baik untuk *lorry* pertama maupun seterusnya. Jika pengeboran dilakukan di luar jam produksi maka tidak terdapat lagi waktu menunggu pada stasiun kerja karena pengeboran dilakukan hanya untuk mengisi WIP. Perancangan perbaikan ini dapat dilihat pada Gambar 3.




Gambar 3. Perancangan Upaya Perbaikan

Pada Gambar 3 ditunjukkan adanya plat dalam *work in process* sehingga plat samping yang akan dipakai di stasiun perakitan menjadi *ready stock*. Kegiatan pengeboran dapat dilakukan pada jam kerja yang tidak mengganggu kegiatan perakitan.

Dengan dilakukannya perubahan stasiun kerja tersebut, maka diperoleh *production process time lorry* yaitu 1109.421 menit. Pengurangan waktu yang dihasilkan adalah 1538.457 menit – 1109.421 menit yaitu 429.036 menit atau 27.88 %. Pengurangan waktu yang dilakukan dapat membantu perusahaan dalam memenuhi produksi produk *lorry* dengan waktu proses produksi yang lebih singkat. *Future State Map* merupakan bagian dari proses berkelanjutan. *Future state map* dapat dilihat pada Gambar 4. Pada Gambar 4 ditunjukkan pemetaan dari proses produksi *lorry* secara

keseluruhan dari awal sampai akhir setelah diadakan perancangan perbaikan yaitu mengadakan plat dalam *work in process*.



Gambar 4. *Future State Map*

4. KESIMPULAN

Dari hasil *value stream mapping* yang dilakukan di Bengkel Pusat PTPN II diidentifikasi bahwa waste yang terjadi adalah *time waste* yaitu waktu menunggu pada stasiun kerja pengeboran. Pada penelitian ini, dilakukan perancangan perbaikan terhadap lintasan produksi yaitu dengan dilakukannya pengeboran untuk mengisi *Work In Process* dari plat samping *lorry*. Dimana kegiatan pengeboran dilakukan pada jam kerja yang tidak mengganggu stasiun kerja perakitan. Dengan perbaikan tersebut maka dapat menghilangkan waktu menunggu dan mengurangi waktu proses produksi selama 429.036 menit atau 27.88 %.

Untuk itu disarankan kepada perusahaan untuk melakukan pengeboran untuk mengisi WIP sehingga waktu produksi lebih singkat dan untuk mengatasi pemborosan yang terjadi disepanjang *value stream*, seluruh lapisan di perusahaan dituntut untuk dapat melakukan perbaikan dalam bekerja sehingga perusahaan dapat mencapai *lean manufacturing*.

Eliminate Muda. The Lean Enterprise Institute, Inc

Tjiong, Wardy dkk. 2011. *Perbaikan Sistem Produksi Divisi Injection dan Blow Plastik di CV. Asia dengan Metode Lean Manufacturing*. Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XIII Institut Teknologi Sepuluh November.

DAFTAR PUSTAKA

- Aple, Wolfgang. *Value Stream Mapping for Lean Manufacturing Implementation*. 2007. Worcester Polytechnic Institute.
- Askin, Ronald G. *Design and analysis of Lean Production systems*. 2002. John Willey & Son.
- Bass, Issa and Barbara Lawton. 2006. *The Lean Six Sigma*. USA: McGraw-Hill
- Hartini, Sri dkk. 2009. *Analisis Pemborosan Perusahaan Mebel dengan Pendekatan Lean Manufacturing*. Jurnal Teknik Industri Undip.
- Hirano, H. (1990). *The Complete Guide to Just-In-Time Manufacturing*. Portland Publishing, United States of America.
- IFS. *Going Lean Step by step with IFS*
- Mark A. *Mapping The Total Value Stream*. 2008. CRC Pres:London.
- Naganingrum, R. Pitaloka dkk. 2012. *Analisis Waiting Time dalam Proses Perakitan MV Switchgear dengan Lean Production*. Jurnal Teknik Industri Universitas Sebelas Maret.
- Rother, M and Shook, J. 2003. *Learning to See, Value Stream Mapping to Create Value and*