

**IDENTIFIKASI ALIRAN SUNGAI BAWAH TANAH MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK  
RESISTIVITAS DAN UJI KELAYAKAN AIR DENGAN METODE X-RAY FLUORESCENCE  
(STUDI KASUS DESA DRUJU, KEC. SUMBERMANJING WETAN, KAB. MALANG)**

Ahmad Hanif Al Fathoni<sup>1</sup>, Adi Susilo<sup>1</sup>, S.J. Iswarin<sup>1</sup>

<sup>1)</sup>JurusanFisika FMIPA Univ. Brawijaya

Email:hanifalfathoni@yahoo.com

**Abstract**

Telah dilakukan penelitian tentang air bawah tanah di desa Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Berdasarkan data geolistrik diperoleh 3 interval nilai resistivitas yaitu  $4,64 \Omega \cdot m$  –  $70,9 \Omega \cdot m$  di indikasikan sebagai batuan lempung,  $80 \Omega \cdot m$  –  $437 \Omega \cdot m$  di indikasikan sebagai batuan napal pasiran, dan  $438 \Omega \cdot m$  –  $2696 \Omega \cdot m$  di indikasikan sebagai batuan gamping. Uji kelayakan air dilakukan dengan menggunakan metode X-Ray Fluorescence (XRF). Air pada lokasi penelitian untuk 6 sumur yang diteliti mengandung Fosfor (P), Kalsium (Ca), Titanium (Ti), Besi (Fe), Nikel (Ni), Tembaga (Cu), dan Iterbium (Yb). Hasil uji XRF menunjukkan persentase yang besar untuk unsur unsur tersebut dan berada di atas kadar maksimum yang diperbolehkan. Oleh karena itu, air yang ada di lokasi penelitian daninya tidak layak untuk dikonsumsi.

*Kata kunci : geolistrik resistivitas, aliran sungai bawah tanah, x-ray fluorescence, sumbermanjing wetan*

**Pendahuluan**

Desa Druju merupakan salah satu desa di kecamatan Sumbermanjing Wetan yang termasuk di kawasan *karst*. Pada kawasan *karst* permasalahan utama yang dijumpai adalah masalah kekeringan dan krisis air bersih. Kawasan *karst* umumnya berbatuan gamping dengan sifat mudah larut ketika bertemu air yang disertai karbonat, maka batuan gamping tersebut akan membentuk kalsium bikarbonat. Pelarutan tersebut mengakibatkan struktur kekaranya akan rapuh dan menjadi tempat terkonsentrasi air. Adanya gerakan air tanah pada celah-celah di berbagai tempat tersebut menyebabkan air tanah akan muncul di permukaan sebagai mata air (*spring*) atau rembesan (*seepage*). Untuk kawasan ini pemunculan air tanah mempunyai debit yang bervariasi. Debit yang relatif besar disebabkan oleh adanya rongga-rongga yang saling berhubungan membentuk saluran air bawah tanah pada tempat-tempat tertentu (sungai bawah tanah). Sungai bawah tanah daerah *karst* tropik berasal dari aliran permukaan pada waktu musim penghujan yang masuk melalui celah-celah batu gamping, kadang-kadang sungai tersebut hilang sebagian atau seluruhnya ke dalam tanah melalui rekahan-rekahan [1].

Desa Druju yang menurut peta Geologilembar Turen [2] termasuk kawasan *karst*, yang manakawasan *karst* di dominasi oleh batuan gamping sehingga air yang ada kemungkinan mengandung zat berbahaya bagitubu h. Rt 36 Rw 7 desa Druju terdapat sumur yang tidak sampai ke habisannya air meskipun musim kemarau sedang kan sumur yang lain matiketikapuncakmusimkemarausehingga muncul du gaanjikasumur-sumur yang matiketikapuncakmusimkemarautebersebut tidak tepatpada aliran sungai bawah tanah di daerah tersebut.


Warga Rt 36 Rw 7 ketika punca kmusim kemarau hanya bertumpupada 1 sumur yang tidak pernah mati, sehingga dibutuhkan sumber mata air yang lain. Sumber mata air tersebut harus dibangun tepat pada aliran sungai bawah tanah yang ada di Rt 36 Rw 7 Desa Druju, sehingga dapat diketahui litologi bawah permukaan daerah tersebut. Dalam penentuan sistem aliran sungai bawah tanah meng gunakan metode geolistrik resistivitas konfigurasi dipole-dipole. Metode resistivitas memanfaatkan injeksi arus ke bawah permukaan bumi dengan menggunakan dua buah elektroda arus dan mencatat beda potensial yang dihasilkan [3]. Serta dilakukan uji kandungan air yang ada dengan metode X-ray Fluorescence yang merupakan analisa non-destruktif untuk identifikasi serta penetuan konsentrasi elemen yang ada pada padatan, bubuk maupun sampel cair [4]. Uji XRF dilakukan untuk beberapa sampel air yang diambil dari sumur-sumur di daerah tersebut. Uji kelayakan dilakukan agar dapat diketahui kelayakan air sumurnya untuk dikonsumsi.

**Metode**


Gambar 1 menunjukkan data hasil penelitian di Desa Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Akuisisi data dilakukan pada 3 lintasan masing-masing sepanjang 200 meter. Lintasan 1 mengarah dari Timur Laut ke Barat Daya sedangkan lintasan 2 dan 3 mengarah dari Barat Daya ke Timur Laut.

Akuisisi data dilakukan selama 3 hari yaitu 2-4 Mei 2014. Pengambilan

data geolistrik resistivitas dilakukan dengan konfigurasi dipole-dipole menggunakan jarak antara pole 10 meter dan  $n=8$ . Desain akuisisi dapat dilihat pada Gambar 2 yaitu desain dari citra satelit.



Gambar 1. Lokasi Penelitian




Gambar 2. Desain akuisisi data

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pemodelan data geolistrik 2D dan korelasi terhadap peta geologi serta tabel acuan resistivitas terlihat bahwa lokasi penelitian didominasi oleh 3 batuan yaitu resistivitas 4,64 - 70,9  $\Omega \cdot m$  diindikasikan sebagai lapisan batu lempung, resistivitas 70,9 - 437  $\Omega \cdot m$  diindikasikan batu napal pasiran, dan resistivitas 438 - 2696  $\Omega \cdot m$  diindikasikan batu karbonat yaitu batugamping.

Untuk melihat indikasi sungai bawah tanah di lokasi penelitian maka perlu dilakukan interpretasi terpadu terhadap 3 lintasan pengambilan data. Gambar 3 menunjukkan hasil interpretasi terpadu dari ketiga linta



## Gambar 3. Interpretasi terpadu 3 lintasan

Pada Gambar 3 terlihat bahwa batu karbonat yang di alir sungai bawah tanah secara terus menerus akan tergerus sehingga gaterisio lelah lapisan napal pasiran. Lapisan napal pasiran ini yang di indikasi kan sebagai jalanan atau sungai bawah tanah di daerah penelitian (ditandai garis putus-putus pada Gambar 3). Ketika musim penghujan air yang mengisi pada lapisan napal pasiran semakin besar sehingga air yang mengisi lapisan napal pasiran mendapat tekanan dan menyalurkan lapisan napal pasiran yang lebih dalam dan masih minim air. Karena proses ini yang terjadi terus menerus bisa membuat lapisan batu karbonat yang berbatasan dengan lapisan batu napal pasiran akan tergerus. Padadaerah penelitian ketika hujan melimpah dengan air, dan ketika kemarau hanya di sumur tertentu saja yang masih ada sumber airnya yang tergantung dengan kedalamannya umur dan kesesuaian dengan analisis sungai bawah tanah di daerah penelitian dalam hal ini Rt 36 Rw 7 Desa Druju kecamatan Sumbermajing Wetan Kabupaten Malang.

Terdapat 6 sumur di lokasi penelitian yang diambil sampel untuk uji kelayakan air dengan metode XRF. Berdasarkan hasil uji kualitas air dengan metode XRF diketahui bahwa air yang ada di lokasi penelitian mengandung fosfor (17%-20%), kalsium (26%-29%), titanium (2,9%-4,3%), kromium (2,3%), besi (6,1%-8,4%), nikel (25%-32%), tembaga (8,4%-9,5%) dan iterbium (9%). Jika dilihat dari Peraturan Menteri Kesehatan untuk persyaratan kualitas air terdapat 5 unsur di lokasi penelitian hasil uji XRF yang harus memenuhi standar kelayakan. Kelayakan air diketahui dengan melihat kadar diperbolehkannya unsur tersebut terkandung di dalam air. Kelima unsur yang dimaksudkan dan kadar maksimum yang diperbolehkan yaitu fosfor (0,2 mg/L), kromium (0,05 mg/L), besi (0,3 mg/L), nikel (0,07 mg/L), kalsium (200 mg/L) dan tembaga (2,0 mg/L).

Hasil uji XRF untuk 6 sample sumur terlihat bahwa wakandung annikel (Ni), Kalsium (Ca), Tembaga (Cu), Besi (Fe), dan Fosfor (P) di lokasi penelitian cukup tinggi dan melewati batas maksimum yang di syaratkan untuk kelayakan kualitas air minum oleh Kementerian Kesehatan. Hasil uji XRF hanya menampilkkan persentase setiap unsur yang terkandung dalam sampel dan tidak menunjukkan kandungan

nganunsurdalam satuan konsentrasi. Jika dilihat hasilnya  
ndungan unsur kalsium (Ca) dari semuasampel yaitudari 26% - 29% terlihat sangat besar, sedangkan secara teori kelarutan unsur kalsium (Ca) yaitu 1 bagian kalsium : 630 bagian air atau secara teori terdapat 0,15 % kalsium dari 1 liter air [5]. Dengan demikian hasil unsur kalsium yang terdeteksi pada uji XRF dan secara teori berbeda. Oleh karena itu, hasil dari XRF disangskakan, dan perlu dilakukan uji sampel air dengan metode lain yaitu metode AAS (Atomic Absorption Spectrofotometer). Uji AAS ini dilakukan untuk unsur yang terdeteksi pada uji XRF untuk sampel sumur 1 dengan persentase tertinggi yaitu Nikel (Ni) dan Kalsium (Ca).

Hasil yang didapatkan dari hasil uji AAS adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Uji AAS Sampel Sumur 1**

No	Kode Sampel	Konsentrasi (ppm)	
		Ca	Ni
1.	Sampel 1	6,39	0,04
2.	Sampel 2	3,38	0,05
Rata-rata		4,88	0,045

Berdasarkan uji AAS tersebut diketahui bahwa konsentrasi unsur dalam konse ntrasi ppm, dimana 1 ppm setara dengan 1 mg/l sehingga jika dilihat pada tata krama Kementerian Kesehatan untuk uji kelayakan air minum konsentrasi kedua unsur tidak melebihi batas yang disyaratkan (Lihat Tabel 4.1). Unsur kalsium dan nikel merupakan unsur yang memiliki persentase besar berdasarkan uji XRF sehingga dapat dikatakan bahwa unsur lain yang terdeteksi seperti fosfor, tembagadanbesi yang memiliki persentase di bawah 27% juga tidak melebihi batas yang disyaratkan untuk kelayakan air minum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa uji kelayakan air minum sebaiknya menggunakan AAS karena hasil uji XRF hanya bisa menampilkan berapa persen setiap unsur yang terkandung dalam sampel air saja tetapi tidak dapat menunjukkan kandungan satuan konsentrasi secara langsung. Akan tetapi, uji AAS dapat memberikan informasi yang lebih detail untuk hasil secara kuantitatif yaitu berupa konsentrasi. Berdasarkan hasil uji AAS dapat dikatakan bahwa air pada lokasi penelitian layak untuk dikonsumsi.

## Daftar Pustaka

- [1] Adriyani, Astuti, Ari Handono Ramel dan Sutarno. (2010). Metode Geolistrik Imaging Dipole-Dipole Digunakan untuk Penelusuran Sistem Sungai Bawah Tanah Pada Kawasan Karst di Pacitan, Jawa Timur. *Penelitian Universitas Sebelas Maret*.

## Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

- Nilai resistivitas di tempat penelitian yaitu RT 36 RW 07 Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang berkisar antara  $4,64 \Omega \cdot m$  -  $2696 \Omega \cdot m$ , dengan pendugaan litologi bawah permukaan yaitu sisipan batu lempung, napal pasiran dan batuan karbonat. Batuan karbonat yang dimaksud adalah batu gamping.
- Cebakan air bawah permukaan diindikasikan terdapat pada lapisan napal pasiran yang menyisip di lapisan batuan karbonat pada nilai resistivitas antara  $80 \Omega \cdot m$  -  $437 \Omega \cdot m$ .
- Lapisan napal pasiran yang diindikasikan sebagai jalanan lunga ibawahan tanah ditemukan pada posisi sisa panjang lintasan 110 meter hingga 145 meter pada kedalaman 18,4 meter untuk klintasan 1. Padalintasan 2 berada di posisi sisa panjang lintasan 90 meter hingga 110 meter dengan kedalaman 18,4 meter dan untuk klintasan 3 jalanan lunga ibawahan tanah terdapat dipanjang lintasan 90 meter hingga 120 meter pada kedalaman 18,4 meter.
- Menurut uji alat *X-ray Fluorescence* yang telah dilakukan untuk sumur-sumur yang ada di sekitar daerah penelitian terdapat kandungan unsur P, Ca, Ti, Cr, Fe, Ni, Cu, dan Yb.
- Hasil uji AAS untuk unsur Ca dan Ni diperoleh hasil secara kuantitatif yaitu konsentrasi Ca dan Ni berturut-turut yaitu  $4,88 \text{ mg/L}$  dan  $0,045 \text{ mg/L}$  yang tidak melebihi batas yang disyaratkan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga air pada lokasi penelitian layak untuk dikonsumsi.

- [2] Reynolds, John M. 1997. *An Introduction to Applied and Environmental Geophysics*. John Wiley & Sons..
- [3] Sujanto,R. Hardisantono, Kusnama, Rchaniago, danR.Baharuddin. 1992.  
*PetaGeologiLembarTuren,Jawa*.PusatPenelitian dan Pengembangan Geologi.Bandung
- [4] PANalytical B.V., 2009, *X-ray Fluorescence Spectrometry*,  
(Online),<http://www.panalytical.com/index.cfm?pid=130>.daksestanggal 30 September 2014
- [5] DepartemenKesehatan RI. 1979. *Farmekope Indonesia Edisi ketiga*. KementerianKesehatanRepublik Indonesia.